



1.3.4. 部材リストを生成する

部材リスト 自動生成-事前準備

CADモード

① 図面枠の登録

① 図面を生成する前に登録が必要ですが、サンプルをお使いいただくと登録しなくても図面の生成は可能です。

オプションテンプレート

② 部材リストオプションテンプレートを設定

② ご自身の図面スタイルに設定したい場合に、こちらを編集してください。

部材リスト自動生成-作業フロー

自動生成モード

① eGenファイルの読み込み

① midas eGen ファイルを読み込む
eGenにて配筋情報が未入力の場合、RC部材リストは出力されません。

構造図面生成マネージャー

・構造図面生成マネージャー：構造図の生成設定が可能です。

② 部材リストを自動生成

② 部材リストを自動生成します。

③ 生成図を配置

③ 生成した部材リストを自動生成モードに配置します。

CADモード

④ 図面枠と図を配置

④ CADモードに生成図を配置
自動生成時に指定した図面枠と共に配置されます。

⑤ リタッチ/レイアウト

⑤ リタッチ/レイアウトを調整
CAD機能を使って追記やレイアウトの調整をします。

⑥ 図面完成

⑥ 構造図面の完成
連続出力機能により、一括出力が可能です。