3. モデリングの基本ルール

- 3.2. フレームのルール
- (1) フレームの取り扱い
 - ・フレームとは、計算書で取り扱う"通り"のことです。
 - ・フレームは、通り名称と、どの部材がその通りに所属しているかの情報を持っています。
 - ・フレームは、計算書の応力図や部材位置の表示のために設定します。
 - ・フレームの設定は、解析や計算の結果には影響しません。



	400x600	BxD	2G1	2
ш,	2-X3	Y1/X	RF	位置
LM	4300	Lo	5000	L
SM	60/60	dT/dB	24	Fc
My	295	Fys	345	Fy
ME	右端	中央	左端	主筋
ケー	2D25	2D25	2D25	上端
検定	0.47%	0.47%	0.47%	pt

梁の断面検定表

- (2) フレームの設定
 - ・フレームは、ベクトル2点で設定します。
 - ・デフォルトでは、フレームベクトルの直線上に配置されている部材がそのフレームに所属します。
 - ・フレームベクトルの直線上に配置されていない部材を同じフレームに所属させることもできます。
 - ・寸法線やバブルは、ベクトル2点の1点目側に表示されます。

※eGen では、寸法線に表示される通り名称のマークをバブルと呼びます。





フレームベクトルの直線上に配置されていない部材を 同じフレームに所属させることもできます。

- 3. モデリングの基本ルール
- (3) フレームの区分
 - ・フレームは、"X 軸"/"Y 軸"/"X,Y 軸方向外"に区分されます。
 - ・デフォルトでは、以下のルールで区分されます。

X 軸:全体座標 Y 軸方向のフレーム Y 軸:全体座標 X 軸方向のフレーム

X,Y 軸方向外:その他のフレーム

- ・計算書の水平荷重時応力図、終局強度図、ヒンジ図は、加力方向のフレームが出力されます。
- ・構造計算書の出力設定によって、加力方向と直交方向のフレームと"X,Y 軸方向外"に区分されたフレームも 出力できます。



■交方向フレームの考慮 にテェックすると、加力方向と■交方向 のフレームと"X,Y方向外"に区分されたフレームも出力されます。

- 3. モデリングの基本ルール
- (4) フレームの確認方法
 - ・フレームは以下の方法で確認することができます。
 - ① グルーピングツリーで確認する
 - ② バブルをクリックして確認する
 - ・CAD 図面を登録してモデルを作成する場合、CAD 図面とフレームの表示が似ているので注意して下さい。

グルーピング	4 ×
: グルーピング	
∃ 🔝 フレーム	
⊟ i ii X≢⊞	
: *** ×1	
₩ : ## X2	
Ė-‱ Y≢	
<u>*</u> **∗ Y1	
<u>***</u> Y2	
白 🏭 XY 軸方向外	
15: A1	

●グルーピングツリーで確認する方法 グルーピングツリーに、登録されているフレーム名 が表示されます。フレーム名をダブルクリックする と、フレームに所属している部材が選択されます。



❷パブルをクリックして確認する方法 パブルをダブルクリックすると、フレームに所属してい る部材が選択されます。